

COMPONENTES PARA SISTEMAS DE PRESIÓN, CAUDAL Y CONTROL DE FLUIDOS



PRODUCTOS



SOBRE NOSOTROS

NOVEDADES

Página web ABAC renovada

OBTENCION DE CERTIFICADOS DE MATERIAS PRIMAS / OBTAINING CERTIFICATES OF RAW MATERIALS

1°) Del Certificado de Calidad del producto ABAC, extraer del cuadro Rastreabilidad de Materiales, el número de partida de cada componente e ingresarlo en la celda. Presione el botón BUSCAR y obtendrá los números de partida de las materias primas relacionadas.

1°) From the Quality Certificate of the ABAC product, extract the Lot number of each component from the Materials Traceability Chart, and enter it in the box. Click on the SEARCH button and you will get Lot numbers of the related Raw Materials.

INGRESE PARTIDA DE COMPONENTE / ENTER ITEM COMPONENT

PARTIDA/S DE MATERIA PRIMA / RAW MATERIAL LOT NUMBER

BUSCAR / SEARCH

2° Imprima el Certificado de Materias Primas / Print the Certificate of Raw Materials

INGRESE PARTIDA DE MATERIA PRIMA / ENTER RAW MATERIAL LOT NUMBER

IMPRIMIR / PRINT

Repita estos pasos para todos los componentes requeridos / Repeat these steps for all required components